

Инспектор «Физкультурно-оздоровительного комплекса с залом 24х18 м»
Самойлова Т.В.
17.06.2021 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 17/21-К

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объект)

- 1.1. Наименование объекта: «Физкультурно – оздоровительный комплекс с залом 24х18м»
- 1.2. Адрес объекта: 187780, Ленинградская обл., г. Подпорожье, ул. Волкова, д.28
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание, 1 этаж, 743,9 кв. м; наложение прилегающего земельного участка: д.а. 8400 кв. м; 1.4. Год постройки: 2018
- 1.5. Дата предельного капитального ремонта - последнего капитального ремонта -

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование): – согласно учредительным документам, краткое наименование): «Физкультурно – оздоровительный комплекс с залом 24х18м»
- 1.7. Юридический адрес организации: 187780, Ленинградская обл., г. Подпорожье, ул. Волкова, д.28
- 1.8. Основания для пользования объектом: Оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: Государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: Муниципальная
- 1.11. Наименование вышестоящей организации: Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д.6
- 1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: +7(812)539-40-31; lenoblsp@lenreg.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Вид деятельности: ОКВЭД 93.11: 91.19 деятельность спортивных объектов, прочая деятельность в области спорта

2.2. Виды оказываемых услуг (в соответствии с Уставом или положением об организации):

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с

нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением

интеллекта

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),

пропускная способность: 30 человек/день,

2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.1.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта: 300 м.

3.1.2. Перекрестки: наличие (переплываемые; регулируемые, со звуковой

сигнализацией, таймером), регулируемые

3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая,

тактильная, визуальная), отсутствие

3.1.4. Перепады высот на пути: есть

3.1.5. Оборудование переправ высот для инвалидов на креслах-колясках: нет

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности инвалидов в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Путь движения к объекту (от остановки транспорта)	ДВ (К,О,С,Г,У)
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (К,О,Г,У) ВНД (С)
3	Вход (входы) в здание	ДЧ (К,О,Г,У) ДВ (С)
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	ДЧ (О,Г,У) ДВ (К,С)
5	Зона целевого назначения здания	ДВ (К,С) ДЧ (О,Г,У)
6	Санитарно-гигиенические помещения	ДВ (К,О,С) ДЧ (Г,У)
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К,О,С,Г,У)

<*> - указывается: ДЧ-В - полностью доступно всем; ДЧ-И (К - инвалиды с нарушениями зрения, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями слуха, У - инвалиды с нарушениями в умственном развитии) - доступно полностью избирательно (указать категорию МГН); ДЧ-В - доступно частично избирательно (указать категорию МГН); ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию МГН); ДВ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: ДВ (К,О,С,Г,У)

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	согласно плану мероприятий
3	Вход (входы) в здание	согласно плану мероприятий
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	согласно плану мероприятий
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	согласно плану мероприятий
6	Санитарно-гигиенические помещения	согласно плану мероприятий
7	Система информации и связи (на всех зонах)	согласно плану мероприятий
8	Все зоны и участки	-

<*> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.
 4.2. ПерIOD проведения работ: в рамках исполнения Плана мероприятий, обеспечивающих доступность объекта социальной инфраструктуры
 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: улучшение доступности для всех категорий

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.
2. Анкеты по определению доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения от «12» июля 2021 г.
3. Акта согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
АНКЕТА (титulusный лист, часть I)
 ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
 ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

«Физкультурно – оздоровительный комплекс с залом 24x18м»

«ФОК с залом 24x18м»

(полное и сокращенное наименование организации)

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД(основной))

Деятельность спортивных объектов, прочая деятельность в области спорта

ОКВЭД
 93.11; 91.19

Форма

сособственности

Муниципальная сособственность

ОКФС
 14

(указывается форма сособственности по ОКФС)

(указывается организационно-правовая форма по ОКПО)

Должность, Ф.И.О.

Директор

Самойлова Татьяна Владимировна

Руководитель организации

Телефон, факс руководителя

8(81365) 2-21-00

организации

Е-mail организации

Fok-svir@mail.ru

Юридический адрес

187780

Ленинградская обл., г.Подпорожье, ул.Волкова, д.28

организации

Фактический адрес

(индекс)

(почтовый адрес)

Ленинградская обл., г.Подпорожье, ул.Волкова, д.28

Наименование владельца объекта, в котором находится

-

(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

Юридический адрес владельца объекта, в котором

-

находится организация

Телефон, факс, Е-mail владельца объекта, в котором находится организация

Наименование высшейшей организации

Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес высшейшей организации

191124

Санкт-Петербург, улица Лафонская, 6

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя высшейшей организации

Иванов Дмитрий Петрович,
 Председатель комитета

Телефон, факс высшейшей организации

+7(812)539-40-31

lenoblsport@lenreg.ru

Е-mail высшейшей организации

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титulusный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)		«ФОК с залом 24х18м»	
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)		Ленинградская обл., г.Подпорожье, ул.Волкова, д.28	
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)		743,9 кв. м	
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)		1 этаж	
Кадастровый номер объекта		47050103008264	
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.			
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, перемещающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.		пожилые и взрослые трудоспособного возраста К, О, С, Г, У	
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)		нет	

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте			Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте			Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте			Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)		Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП 59.13330.2016; прочие СП, ГОСТ	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11				
1. Подходы к объекту, пути движения Наименование ОСИ (см. прим. п.5)																		
1.1	Путь пешеходного движения	1	0	0	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	3,0	Не менее 1,2	п. 5.1.7							
		0	0	0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих препятствия для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п. 5.1.2							
		0	0	0	0	0	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%	-	не более 8 (1:12)	п. 5.1.8							
		0	0	0	0	0	То же около здания или в загесненых местах, «К»	%	-	не более 10 (1:10) на протяжении не	П5.1.8							

[illegible]

	1	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эскалаторных галерей и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	М	0,05	не более 0,025	п.5.1.9	
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	М	-	0,35-0,4	п. 5.1.12
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	-	Не более 5 (1:20)	п. 5.1.14
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	М	-	Не менее 1,6	п. 6.2.17
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	М	-	Не менее 1,6	

2. Входной узел

Наименование ОСИ (см. прим. п.5) «ФОК с залом 24х18м»										
Название зоны (технического средства)										
2.1 Наружные лестницы	1	1	1	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	М	0,35	0,35-0,4	п. 5.1.12		
	1	1	1	Высота ступеней «О», «С»	М	0,15	0,13 - 0,17			
	0	1	1	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.6.2.8		
	0	1	1	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другим устройствам для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет				
	1	1	1	Отражения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	М	0,9	0,9	п. 6.2.11		
	0	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня длиной марша лестницы «О», «С»	М	-	0,27-0,33			
	0	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет				
	0	1	1	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	М	-	0,03-0,05	ГОСТ Р 51261-99 П.6.2.12		
	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной	М	-	не менее 0,045			

					«О», «С», «Г», «У»				
	0	0	0	Растояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	М	-	не менее 0,06	ГОСТ Р 51261-99 П.6.2.12	
	0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	-		п. 6.2.8	
	1	1	1	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов «О»	М	3,0	Не менее 1,35	СП 118.13330.2016 п.6.9	
	0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	М	-	Не менее 1,05	СП 54.13330.2016 п.8.2, табл.8.1	
	0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	-		п. 6.2.8	
	0	0	0	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней (за исключением стационаров) «С»	наличие	-			
	0	1	1	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет		п.6.2.12	
2.2	Пандус	1	1	1	Уклон пандуса «К»	% (уклон)	6	Не более 5 (1:20)	п. 6.1.2
					Уклон пандуса при при ограниченном участке застройки или при наличии подземных коммуникаций перед входом «К»	% (уклон)	-	Не более 8 (1:12)	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	0	0	0	Ширина пандуса «К»	М	-	Не менее 0,75	П.6.1.3
2.4	Подъемная платформа с вертикальным перемещением	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	М	-	Не менее 1,6	п. 6.2.17
2.5	Подъемники мобильные	0	0	0	«К»	наличие	нет		
2.6	Входная площадка главного входа	1	1	1	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да	п. 6.1.4	
		1	1	1	Подветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да	СП 35-101-2001	
		1	1	1	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		
		0	0	0	Поперечный уклон	%	-	1-2	п. 6.1.4
		1	1	1	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К»,	соответствие	да		

					«О», «С», «Г», «У»				
		0	0	0	Высота площадки без пандуса	М	-	Не более 0,025	п. 4.1.9
		0	0	0	Ширина входной площадки «К»	М	-	≥ 1,50	п. 5.1.3
		0	0	0	Глубина входной площадки «К»	М	-	≥ 1,85	п. 5.1.3
		1	0	0	Ширина входной площадки с пандусом «К»	М	2,4	≥ 2,20	п. 6.1.4
		1	0	0	Глубина входной площадки с пандусом «К»	М	2,4	≥ 2,20	п. 6.1.4
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МПН	наличие	нет		п. 6.5.1
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МПН входу «К», «О», «С»	наличие	нет		п. 6.5.1
2.7	Входные тамбуры	1	1	1	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45 м «К»	М	2,5	Не менее 1,6	п. 6.1.8.
					Ширина тамбура, при глубине от 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции)		-	Не менее 2,3	
		0	0	0	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина просветов их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»	соответствие	-		
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	1	1	Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К»	М	1,2	Не менее 1,2	п. 6.1.5
					Ширина одной створки (дверной полотна) при двухстворчатых дверях «К»	М	0,9	0,9	
					Ширина дверных проемов, реконструируемых/приспособляемых зданий в свету «К»	М	-	0,9 – 1,2	
		1	1	1	Высота каждого элемента поротов «К», «С»	М	0,03	Не более 0,014	
		1	1	1	Смотровые панели в полотно наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом шириной не менее 0,15 м «К», «О»	наличие	да		
		1	1	1	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	М	0,7	Не выше 1,0	
					Верхняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	М	1,8	Не ниже 1,6	
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МПН «К», «О», «С»	наличие	нет		п. 6.5.1
2.9	Прозрачные двери на входах и в здании, прозрачные отражения и	0	0	0	Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м на уровне 0,9-1,0 м от пола «К»	наличие	-		п. 6.1.6

	переторолки				Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на уровне 1,3-1,4 м от пола «С»	наличие	-			
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МПН «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.1.7	
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МПН входу «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
		0	0	0	Высота от уровня пола верхней части противодударной полосы, «К»,	М	-	не менее 0,3	п.5.1.4	
		0	0	0	Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	М	-	не менее 0,1	п.5.1.5	
		0	0	0	Ширина яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	М	-	не менее 0,2	п.5.1.5	
		0	0	0	Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	М	-	1,2-1,5	п.5.1.5	
2.10	Холл, вестибюль	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	М	-	не менее 0,95	п.6.1.9	
		0	1	1	Дополнительный боковой проход для обеспечения эвакуации «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-			
		0	1	1	Звуковые информаторы «С»	наличие	нет		п.6.5.7	
		0	1	1	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации, либо эквивалент этого оборуд. «Г»	наличие	нет			

3. Пути движения внутри здания

Наименование ОСИ (см. прим. п.5) «ФОК с залом 24х18м»										
	Название зоны (технического средства)									
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	1	1	Тактильные предупредительные указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	М	-	0,3		
		0	1	1	Тактильные предупредительные указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	М	-	0,3	п.6.2.3	
		0	1	1	Тактильные предупредительные указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	М	-	0,3		

		1	0	0	Ширина пути движения в коридорах «К»	М	3,0	Не менее 1,5	п. 6.2.1	
					Ширина пути движения в переходах в другое здание «К»	М	-	Не менее 2,0		
		1	0	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	М	1,5	не менее 0,9	п.6.2.2	
		1	0	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	М	1,4	не менее 1,4	п.6.2.2	
		1	0	0	Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, «К»	М	1,2	не менее 1,2	п.6.2.2	
		0	0	0	Отражение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой, «С»	М	-	не менее 0,05	п.6.2.6	
		0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	М	-	не более 0,013	п.6.2.7	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	0	0	Ширина «К»	М	0,9	Не менее 0,9	п. 6.2.4	
		0	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	М	-	Не более 0,014	п. 6.2.4	
		0	1	1	Контрастное сочетание цветов в применении оборудования (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет		п. 6.4.1	
3.3	Междуступенная лестница	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	М	-	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п.6.2.8	
		0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	М	-	0,13 - 0,17		
		0	0	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п.6.2.8	
		0	0	0	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другим устройствам для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	-			
	Внутренний поручень	0	0	0	Отражение с поручнем вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	М	-	0,9	п. 6.2.11	
		0	0	0	Завершающая горизонтальная часть поручня длиной маршрута лестницы «О», «С»	М	-	0,27-0,33		
		0	0	0	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-			
		0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня	М	-	0,03-0,05	ГОСТ Р 51261-99	

					«О», «С», «Г», «У»				П.6.2.12	
	0	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	М	-	не менее 0,045		
	0	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	М	-	не менее 0,06	ГОСТ Р 51261-99 П.6.2.12	
	0	0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	-		п. 6.2.8	
	0	0	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	М	-	Не менее 1,35	СП 118.13330.2012 п.6.9	
	0	0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	М	-	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
	0	0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие			п. 6.2.8	
	0	0	0	0	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней (за исключением стационаров) «С»	наличие	-			
	0	0	0	0	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	-		п.6.2.12	
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0	Высота одного подъема «К»	М	-	Не более 0,45	п. 6.2.9,	
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	0	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	М	-	Не менее 0,8	п. 6.2.9	
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	М	-	Не менее 1,6	п. 6.2.17 ГОСТ Р 51630-2000	
3.7	Подъемники мобильные	0	0	0	Подъемники мобильные «К»	наличие	нет			
3.8	Лифт пассажирский.	0	0	0	Ширина кабины «К»	М	-	Не менее 1,1		С посторонней помощью
3.9	Эскаляторы	0	0	0	Тактильные предупредительные знаки у каждого края, «С»	наличие	нет		п. 6.2.14 п.6.2.18	
3.10	Пути эвакуации	0	0	0	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны иметь одну общей шириной 0,08-0,1 м, окрашенные в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям	соответствие	-		П.6.2.8	

				пола					
	0	0	0	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.6.2.29	
	1	0	0	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.5.5	
	1	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МПН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	да		п.6.5.1	

4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МПН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

«ФОК с залом 24х18м»

Помещения, места обслуживания МПН в общественных зданиях									
4.1.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей	1	0	0	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	5, но не менее одного места	п. 8.1.3	
4.1.2	Коридоры, места ожидания	1	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении кабинетов, «К»	м	0,9-1,5	не менее 3,2	п.7.3.5
		1	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при одностороннем расположении кабинетов, «К»	м		не менее 2,8	
		0	0	0	При ширине коридора не более 1,8 м уширение коридора глубиной 1,8м. длиной 3,0 м через каждые 10-15м, но не менее одного на коридор	наличие	-		п.7.1.6
		0	1	1	Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.5.4
		0	1	1	Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, «С», «У», «К», «О», «Г»	соответствие	нет		
		0	1	1	Высота расположения визуальной информации, «С», «У», «К», «О», «Г»	м	-	1,5-4,5	
		0	1	1	Информационная немая схема (тактильная схема расположения служебных помещений) «С»	наличие	нет		п. 8.1.6
		0	1	1	Тактильная информация о местах получения услуги, «С»	наличие	нет		

4.2. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях

4.2.1	Помещения	0	0	0	Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, устройств питьевого, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалов, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МПН на высоте, «К», «О», «С»	М	-	От 0,85 до 1,1	п.5.4.2	
		0	0	0	То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»	М	-	Не менее 0,4	п.5.4.2	
		1	1	1	Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»	М	2,0	Не более 0,8	п.5.4.2	

5. Санитарно-гигиенические помещения

(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МПН места в раздельных, универсальных кабин в уборных и душевых)

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

«ФОК с залом 24х18м»

5.1	Универсальная кабина	0	0	0	Доля доступных для МПН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У»	%	5	5	п.6.3.2	Размеры доступных и универсальных (специализированных) кабин могут зависеть в зависимости от габаритов применяемого оборудования
		1	1	1	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	М	1,4	Не менее 0,8		
		1	1	1	Ширина кабины «К»	М	2,2	Не менее 1,65		
		1	0	0	Глубина кабины «К»	М	2,2	Не менее 2,2		
		1	1	1	Ширина двери кабины «К»	М	0,9	Не менее 0,9		
		1	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	наружу	наружу	п.6.3.3	
	Пристенный	1	1	1	Опорные поручни «О», «К»	наличие	да			
		0	1	1	Крючки для одежды, костюмов и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	1	1	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет			
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 6.3.6	
		0	1	1	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшей	наличие			п.6.5.1	

				доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Д», «У»	нет					
5.3	Кабина душевая закрытая	1	1	1	количество	1	Не менее одной	п.6.3.4		
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами	0	0	0	м	-	Не более 0,48	п.6.3.5		
6. Автостоянки										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5) «ФОК с залом 24х18м»					
6.1	Индивидуальная автостоянка на участке около здания учреждения	0	1	1	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%	-	10% мест от общего количества (но не менее одного места)	п. 5.2.1	

Председатель общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир» Никитин А.Г.

ФИО

(подпись)

«12» июля 2021 г.

Директор «ФОК с залом 24х18м»

Самойлова Т.В.

ФИО

(подпись)

«12» июля 2021 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

ПОСТАНОВОЮ повышена уровня доступности объекта: «Физкультурно – оздоровительный комплекс с залом 24х18м» и предоставляемых на нем услуг для всех категорий инвалидов, находящийся по адресу: 187780, Ленинградская обл., г.Подпорожье, ул.Волкова, д.28

Организация доступности объекта

№ п/п	Наименование и фото зоны	Наименование мероприятия	Виды ремонта ОСИ, виды других работ	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ
1	2	3	4	5	6
1	Входной узел	-Обозначить входной узел тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. п.6.5.1 СП 59.13330.2020 -Произвести реконструкцию наружного пандуса в соответствии с п.5.1.14 СП 59.13330.2020 - Разместить тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупреждающую функцию перед лестничным маршем. п.5.1.10 СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 52875 - Выделить цветом или фактурой краевые ступени наружной лестницы. С двух сторон установить опорные поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261 -Разместить информирующую тактильную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и	ТР КР, СТР СТР СТР ТР	2022-2023 год 2022-2023 год 2022-2023 год 2022-2023 год 2022-2023 год	ДП-В ДП-К ДП-С, ДП-О,С ДП-С



		символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, должна размещаться рядом с дверью на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов) . - Разместить, устройство отображения и передачи визуальной информации, по типу «бегущая строка» п.6.5.7 СП 59.13330.2020 - Установить кнопку вызова ответственного сотрудника организации для оказания помощи инвалидам и МГН по сопровождению до места предоставления услуги в соответствии с ГОСТ Р 51671-2000 , средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов, согласно п. 4.2 СП 35-101-2001 - Использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь стена, средства визуальной информации) согласно п. 6.4.1 СП 59.13330.2020 - Установить доводчик с задержкой закрывания от 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2012			
ТР	СТР	2022-2023 год	ДП-Г		
СТР	СТР	2022-2023 год	ДП-К,О,С		
СТР	СТР	2022-2023 год	ДП-С		
СТР	СТР	2022-2023 год	ДП-К,О		

2 Пути движения внутри здания

2	Пути движения внутри здания		- Установить тактильную рельефно-графическую информационную схему движения п.6.5.2 СП 59.13330.2020 - Оборудовать пути движения знаками, обеспечивающими непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения п.6.5.3 СП 59.13330.2020 - Предусмотреть технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, обеспечивающие визуальное, тактильное, звуковое информирование, ориентирование в пространстве для всех категорий инвалидов и других МГН, оборудовать место обслуживания индукционной пелтей для слабослышащих согласно п.8.22.15 СП 59.13330.2016 - Дверные проёмы обеспечить контрастным сочетанием цветов в применении оборудования (дверь, стена, ручка; средства визуальной информации) п. 6.4.1 СП 59.13330.2020	ТР	2022-2023 год	ДП-С
				ТР	2022-2023 год	ДП-Г
				ТР	2022-2023 год	ДП-В
				ТР	2022-2023 год	ДП-С

3	Санитарно-гигиенические помещения			
		-Обозначить туалет пиктограммой доступности для инвалидов выполненной рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. -Разместить стационарные опорные поручни около унитаза, ГОСТ Р 51261-2017 устройства опорные -стационарные реабилитационные.. -Разместить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. -Оборудовать умывальник опорным поручнем ГОСТ Р 51261-2017 устройства опорные -стационарные реабилитационные. - Установить кнопку тревожной сигнализации со шнурком (на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости.	ТР ТР ТР ТР	2022-2023 год ДП-В
4	Парковка для инвалидов		СТР	ДП-В
		-Предусмотреть возможность оборудования парковочного места для инвалидов согласно п 5.2.2 СП 59.13330.2020		

* Указывается: ПСД – подготовка проектно-сметной документации; КР- капитальный ремонт; ТР – текущий ремонт; СТР – строительство

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно;


Ожидаемый результат по состоянию доступности объекта после выполнения работ согласно плану мероприятий:

доступно частично всем (ДЧ-В)

Период проведения работ: 2021-2025г.

Согласовано с Межрегиональной общественной организацией помощи инвалидам "ПРЕКРАСНЫЙ МИР"

Председатель



Никитина А.Г.

«12» июля 2021 г.

АКТ

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги согласованных с общественным объединением инвалидов (в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

«Физкультурно – оздоровительный комплекс с залом 24х18м»

1. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:

187780, Ленинградская обл., г. Подпорожье, ул. Волкова, д. 28

Сведения об Объекте: *отдельно стоящее здание, 1 этаж, 743,9 кв.м.;*

назначение прилегающего земельного участка: *да, 8400 кв.м.;*

Объект культурного наследия: *нет;*

Форма собственности: *муниципальная собственность;*

Основание для пользования Объектом: *оперативное управление*

Наименование и адрес вышестоящей организации: -

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления

на Объекте услуг населению

Основной вид деятельности: *ОКВЭД-93.11; 91.19 деятельность спортивных объектов,*

прочая деятельность в области спорта

Наименование предоставляемых услуг: *спортивный, тренажерный зал, спортивный*

комплекс и стадион;

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день,

вместимость, пропускная способность): *30 человек в день;*

Форма способа оказания услуг: *по месту предоставления услуг;*

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного

возраста, пожилые; все возрастные категории): *все возрастные категории;*

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа

на Объект: *инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-*

двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями

слуха, инвалиды с нарушениями интеллекта.

Мы, нижеподписавшиеся,

Директор «Физкультурно – оздоровительного комплекса с залом 24х18м»

Самойлова Татьяна Владимировна, с одной стороны, и председатель

Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный

Мир» Никитин Алексей Григорьевич, с другой стороны, составили настоящий акт о

нижеизложенном:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной

защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ)

в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить

с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или

капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к

месту предоставления услуг, согласованные с одним из общественных объединений

инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: (соответствует для К,О,С,Г,У / не соответствует для К,О,С,Г,У) / нет.

1. Выделенные стоянки автотранспортов для инвалидов: *нет*;

2. Пандус стационарный наружный: *да, (не соответствует К)*;

3. Пандус стационарный внутренний: *нет*;

4. Пандус инвентарный, раздвижной: *нет*;

5. Наружная лестница входной зоны: *да, (не соответствует О,С)*;

6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет*;

7. Поручни наружные входной зоны: *да, (не соответствует О,С)*;

8. Поручни внутренние входной зоны: *нет*;

9. Дверные проемы входной зоны: *да, (не соответствует К,О,С)*;

10. Подъемные платформы наружные: *нет*;

11. Подъемные платформы внутренние: *нет*;

12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *нет*; (дополнительно установлена табличка с номером телефона вызова помощи) *нет*;

13. Лифт пассажирский: *нет*;

14. Лифт грузовой: *нет*;

15. Мобильные лестничные подъемники: *нет*;

16. Санитарно-гигиеническое помещение: *да, (не соответствует К,О,С)*;

17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: *нет*;

17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет*;

17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: *нет*;

написей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *нет*;

17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет*;

17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет*;

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://tok-svit.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуги для инвалидов на объекте: *да*;

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *нет*;

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в «Физкультурно – оздоровительном комплексе залом 24х18м» расположенном по адресу: 187780, Ленинградская обл., г.Лодноежское, ул.Волкова, д.28 и учитывая, что до проведения реконструкции или ремонта помещений в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время частично доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых меры	Основные меры			
		1	2	3	4
1	Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	1.1	К.О,С,Г,У	Доступно движение по территории прилегающей к объекту.	
1.2	К.О,С,Г,У	Приказом № 1/1 от 11.01.2021г. назначены ответственные сотрудники учреждения: _____ _____ _____ для сопровождения МПН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги и ситуационную помощь, согласно инструкции.	от 11.01.2021 № 1/1 Приказ	2	Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подземные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)
2.1	О,С,Г,У	Перед входом в здание установлен наружный лестничный марш. Доступна площадка для передвижения перед лестничным маршем. На проступях краевых ступеней лестничного марша не нанесены полосы контрастные с поверхностью ступеней. Лестница имеет одинаковую высоту подъема ступеней - 0,15 м. Отсутствуют опорные поручни с горизонтальным завершением. Перед наружным лестничным маршем, в визуальном доступном для инвалидов месте, отсутствует кнопка вызова ответственного сотрудника организации для сопровождения до места предоставления услуги.		2.2	Входная площадка продублирована стационарным пандусом. Пандус не соответствует нормативным требованиям, превышен угол наклона, ширина между поручнями более одного метра, поручни не имеют горизонтальных завершений. Наружный пандус оборудован навесом.
2.3	К.О,С,Г,У	Над входной дверью установлен навес, водоствод, имеется освещение. Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. Отсутствует тактильная, рельефно-графическая информационная вывеска с названием организации, часами работы, текстом со шрифтом Брайля. Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери, внутренней двери тамбура. Отсутствует тактильная предупреждающая контрастная информация перед входной дверью.		2.4	К.О,С,Г,У
Помощь в преодолении ступеней на входном узле, помощь					
Приказ					

до места предоставления услуги вклочая доступ на объект	нарушения зрения, использующих собак-поводыря при нахождении документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2	от 11.01.2021 № 1/1
3	Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, двери и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	Переходы в другое здание, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты отсутствуют. Пути перемещения внутри здания коридоры, двери и открытые проемы доступны.	
3.2	Перемещение инвалидов, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников организации, указанных в п.1.2	Приказ № 1/1 от 11.01.2021
3.3	Вакуационный выход не адаптирован для инвалидов.	
4	Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	Зона целевого назначения помещений, предоставление услуг для инвалидов и МГН организовано на первом этаже. Отсутствует тактильная, рельефно-графическая, информационная мнемосхема. Отсутствуют информационные указатели направления движения. Место обслуживания не оборудовано индукционной петлей для слуховых аппаратов.	
5	Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалеты и душевые кабины)	
5.1	Отсутствует тактильная пиктограмма доступности для инвалидов. Отсутствует тактильная предупреждающая контрастная информация перед входной дверью. Отсутствует контрастная маркировка проезда входной двери. Отсутствует стационарный опорный поручень возле унитаза. Отсутствует опорный поручень у раковины умывальника. Отсутствует крючок для одежды с тактильной пиктограммой. Отсутствует кнопка экстренной помощи с тактильной пиктограммой. Помещение не адаптировано для инвалидов по зрению.	
6	Информационное обеспечение на объекте	
6.1	Информационное обеспечение на объекте осуществляется с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ № 1/1 от 11.01.2021
6.2	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://fok-svit.ru/ размещена контактная информация, информация о предоставляемых услугах.	
Дополнительные меры (при наличии)		
7	Зона: пути движения к объекту	
7.1	Маршрут движения от ближайшей остановки общественного транспорта -300 м. Ответственный наезный транспорт: Автобус: № 6	

8	Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	Оборудованной для инвалидов автомобили на территории	уменьшения нет.

Директор

Президент Международной
общественной организации помощи
инвалидам «Перспективный Мир»

/Никитин А.Г. /



М.П. 12.07.21. Дата
(подпись)

М.П. 12.07.21. Дата